

Tabelul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz”, la data de 01.01.2023

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă Pî / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Orhei	Orhei str. C.Stamati 27	dulapul str. C. Stamati 27	PJ	14.01.2022	07-30		4,15	4,15	9		9	N	AC	Murdarie la filtru de gaze
Telenești	s. Ratuș	s. Ratuș	PM	28.02.2022	17-10		1,18	1,18	0	1	1	N	AT	În urma efectuării lucrărilor de terasament manual a fost deteriorat gazoductul de presiune medie cu Ø32mm.
Telenești	s. Scorțeni	s. Scorțeni	PM	29.03.2022	11-55		7,50	7,5	232	3	235	N	AT	În urma efectuării lucrărilor de terasament mecanizat a fost deteriorat gazoductul de presiune medie cu Ø75mm.
Orhei	s.Mitoc	dulapul Nr 7	Pj	25.05.2022	8,40		8,00	8	51		51	P		Înlocuirea Filtrului
Orhei	s.Step-Soci	dulapul Nr 23	Pj	01.06.2022	8,00		8,00	8	17		17	P		Verificarea la etanșietate
Orhei	str.lachir 29A	str.lachir 29A	Pj	06.06.2022	9,00		7,00	7	15		15	P		Verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	str.Renasterii Nationale 18	str Renasterii Nationale 18	Pj	13.06.2022	9,00		8,00	8	50		50	P		Înlocuirea PRG nr 92
Orhei	str.Unirii 126 dulapul nr 11	dulapul Nr 11	Pj	13.06.2022	9,00		24,00	24	76		76	P		Înlocuirea PRG nr 11
Orhei	s.Persecina	dulapul Nr 19,19A,20,21	Pj	23.06.2022	8,30		24,00	24	180	2	182	P		Înlocuirea PRG nr 21
Orhei	str.V.Mahu 87	dulapul Nr 41	Pj	27.06.2022	9,00		24,00	24	96		96	P		Înlocuirea PRG nr 41
Orhei	s.Neculaeuca	s.Neculaeuca	PM	27.06.2022	14,50		4,30	4,3	35		35	N	AT	Deteriorarea gazoductului d40 presiune medie
Șoldănești	s.Rogojeni	Conducte de gaze L total - 5706 m. l.	Pî PM PJ	12.05.2022	08.30		32,3	32,3	126	2	128	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune înaltă , medie , joasă.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.M.Eminescu str. B.Glavan Ltotal - 870 m. l.	PJ	13.05.2022	08.30		8,30	8,3	135	3	138	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Pacii str. M.Jucov Ltotal - 60 m. l.	PM	16.05.2022	08.30		8,30	8,3	2	0	2	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie.
Șoldănești	s.Sestaci	Conducte de gaze Ltotal - 185 m. l.	PJ	16.05.2022	08.30		8,30	8,3	6	0	6	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.31 August Ltotal - 435 m. l.	PM	17.05.2022	08.30		8,30	8,3	1	0	1	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie.
Șoldănești	s.Samascani	Conducte de gaze L total - 80 m.l.	PM	18.05.2022	08.30		8,30	8,3	12	0	12	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie.
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 342 m.l.	PJ	18.05.2022	08.30		8,30	8,3	11	1	12	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.M.Eminescu L total - 8 m.l.	PM	19.05.2022	08.30		8,30	8,3	0	1	1	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie S-a efectuat pomirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 1065 m.l.	PJ	19.05.2022	08.30		8,30	8,3	15	0	15	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Donici L total - 520 m.l.	PM PJ	20.05.2022	08.30		8,30	8,3	31	0	31	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie, joasă.

Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Livezilor L total - 720 m.l.	PM PJ	23.05.2022	08.30		8,30	8,3	58	0	58	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune medie, joasa.
Șoldănești	s.Glijeni	Conducte de gaze L total - 564 m.l.	PJ	24.05.2022	08.30		8,30	8,3	15	0	15	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Trandafirilor str.Tatarbunaiilor L total - 796 m.l.	PJ	24.05.2022	08.30		8,30	8,3	45	0	45	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.31 August str.Regiei L total - 126 m.l.	PM PJ	25.05.2022	08.30		8,30	8,3	2	1	3	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune medie, joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.M.Eminescu L total - 240 m.l.	PJ	26.05.2022	08.30		8,30	8,3	21	2	23	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.I.Creanga str.Prieteniei str. Beliscogo 1,2 str.Livezilor str Greco str.Feroviarilor L total - 1597 m.l.	PM PJ	13.06.2022	08.30		56,3	56,3	1526	17	1543	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune medie, joasa
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 2300 m.l.	PM	13.06.2022	08.30		8,30	8,3	19	0	19	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune medie.
Șoldănești	s.Mihuleni	Conducte de gaze L total - 917 m.l.	PJ	14.06.2022	08.30		8,30	8,3	28	0	28	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	s.Oliscani	Conducte de gaze L total - 385 m.l.	PJ	14.06.2022	08.30		8,30	8,3	11	0	11	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	s.Cusmirca	Conducte de gaze L total - 112 m.l.	PJ	15.06.2022	08.30		8,30	8,3	0	2	2	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 1716 m.l.	PJ	16.06.2022	08.30		8,30	8,3	35	2	37	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Pacii L total - 120 m.l.	PM	20.06.2022	08.30		8,30	8,3	0	1	1	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune medie.
Șoldănești	s.Pohoarna	Conducte de gaze L total - 397 m.l.	PJ	21.06.2022	08.30		8,30	8,3	0	1	1	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	s.Samascani or.Soldanesti	Conducte de gaze L total - 4145 m.l.	PM	23.06.2022	08.30		8,30	8,3	128	1	129	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune medie
Șoldănești	s.Cotiujenii - Mari	Conducte de gaze L total - 1693 m.l.	PJ	23.06.2022	08.30		8,30	8,3	28	0	28	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Șoldănești	s.Cobilea	PRG nr.17	PM PJ	28.06.2022	08.30		5,30	5,3	5	0	5	P	S-a efectuat reamplasarea PRG nr. 17.
Rezina	Echimăuți	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 8	PJ	27.04.2022	09.00		24	24	8	0	8	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Pripiceni	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13	PJ	12.05.2022	09.00		26	26	152	0	152	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 62,73,86,91,105,104,81,82,88,89,99,97,90 str. Tinereții, Nistreană, Cireșilor, B. Marcu, M. Viteazu, str-la M. Viteazu, Pavlov, C. Stere, M. Spătaru, Livezilor	PJ	18.05.2022	09.00		48	48	176	3	179	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 60,61 str. Tinereții	PJ	19.05.2022	09.00		36	36	25	3	28	P	S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa

Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 48 str. 1 mai 10-13-15	PJ	17.05.2022	09.00		48	48	154	3	157	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 45 str. 1 mai 17-19	PJ	18.05.2022	09.00		36	36	97	3	100	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 4 str. Voluntarilor 10-12-14/1.14/2-Sciusev 9/1,9/2,11,13	PJ	23.05.2022	09.00		72	72	364	3	367	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Saharna-Nouă	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 1-187	PJ	26.05.2022	09.00		36	36	46	1	47	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă Nod Evidenta nr. 1- str. Basarabia 12-Emineccu,Mateevici Energeticilor	PM	20.06.2022	09.00		105	105	1000	3	1003	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Țareuca	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 3-5 str. Șt. cel Mare, str.-la Șt, cel mare,Tineretii	PJ	21.06.2022	09.00		9	9	60	3	63	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze intercasnice (case individuale) str. Decebal	PJ	19.04.2022	09.00		36	36	7	0	7	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze intercasnice (case individuale) str. Miciurin	PJ	06.04.2022	09.00		36	36	10	0	10	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă str. Lăpușna	PJ	06.04.2022	09.00		36	36	1	0	1	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă str. Ciocirlia	PJ	06.04.2022	09.00		36	36	14	0	14	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze intercasnice (case bloc cu 2 etaje) str. Lomonosov -123-125-165	PJ	06.04.2022	09.00		36	36	8	0	8	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Cinișeuți	Conducta de gaze intercasnice (case individuale)	PJ	27.04.2022	09.00		36	36	77	0	77	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Gordinești	Conducta de gaze intercasnice (case individuale)	PJ	12.04.2022	09.00		8	8	1	0	1	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. 27 august 50	Conducta de gaze intercasnică	PJ	06.07.2022	09.00		33	33	54	0	54	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Cuizăuca	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 1,2	PJ	07.07.2022	09.00		33	33	20	3	23	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Basarabia 4 (scara 1,2)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	11.07.2022	09.00		33	33	29	1	30	P	S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa

Rezina	Rezina str. Basarabia 6 (scara 1,2)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	12.07.2022	09.00		7,3	7,3	24	0	24	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Țahnăuți	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 7	PJ	12.07.2022	09.00		24	24	17	0	17	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Basarabia 8 (scara 1,2)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	13.07.2022	09.00		26	26	35	0	35	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Basarabia 8 (scara 3,4)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	14.07.2022	09.00		25,26	25,26	30	0	30	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Basarabia 8 (scara 5,6)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	18.07.2022	09.00		7,1	7,1	30	0	30	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. 1 mai 6/2 ap. 10 (scara 2)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	18.07.2022	09.00		1,4	1,4	18	0	18	P		Racordarea unui consumator nou
Rezina	Rezina str. Basarabia 8 (scara 7,8)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	19.07.2022	09.00		7,2	7,2	35	0	35	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Țahnăuți	Conducta de gaze intercasnice , case individuale	PJ	19.07.2022	09.00		9,2	9,2	138	0	138	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Neculce 2/5 PRG nr. 63	Conducta de gaze intercasnică	PJ	21.07.2022	13.45		0,45	0,45	17	0	17	P		Racordarea unui consumator nou
Rezina	Rezina str. Basarabia 10 (scara 1,2)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	25.07.2022	09.30		25,3	25,3	40	0	40	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Basarabia 12 (scara 1,2)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	26.07.2022	10.30		27	27	40	0	40	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Echimăuți	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 27,28,29	PJ	26.07.2022	10,00		5,2	5,2	5	0	5	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Țareuca	Conducta de gaze intercasnice PRG nr.1-22	PJ	10.08.2022	09.00		48	48	160	0	160	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Pacii 35, 37, 39, 41, 43, 45, 71, 73, 75, 53, 55, 59, 65, 67, 69	Conducta de gaze intercasnică	PJ	12.09.2022	09.00		9	9	216	0	216	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Voluntarilor 7	Conducta de gaze intercasnică	PJ	12.09.2022	09.00		28	28	60	0	60	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Sciusev 7	Conducta de gaze intercasnică	PJ	14.09.2022	09.00		31	31	87	0	87	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Trandafirilor 6/3	Conducta de gaze intercasnică	PJ	20.09.2022	09.00		31	31	60	0	60	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Neculce case individuale	Conducta de gaze intercasnică	PJ	26.09.2022	09.00		6	6	9	0	9	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Basarabia 10,12: Eminescu 10,12,14	Conducta de gaze intercasnică	PJ	27.09.2022	09.12		8,48	8,48	288	0	288	P		Înlocuirea dispozitivelor de închidere la intrarea în scările blocurilor conform Planului MTO
Șoldănești	or.Șoldănești	PRG nr. 49	PJ	06.07.2022	08.30		8	8	4	0	4	P		S-a efectuat reamplasarea PRG nr.49, și s-a făcut verificarea la etanșietate a gazoductelor.
Șoldănești	s.Cotiujenii-Mari	Conducte de gaze L total - 1882 m.l.	PM	09.07.2022	14.30		46,3	46,3	106	0	106	N	AT	S-a deteriorat gazoductul de presiune medie de persoane terte, s-a reparat tronsonul deteriorat al gazoductului si s-a efectuat pomirea repetata a gazelor la consumatori
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 50 m. l.	PM	12.07.2022	09.30		7,3	7,3	1	0	1	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze
Șoldănești	s.Raspopeni	Conducte de gaze L total - 40 m. l.	PM	14.07.2022	08.30		8	8	1	0	1	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Samascani	Conducte de gaze L total - 593 m. l.	PM, PJ	18.07.2022	08.30		8,3	8,3	6	1	7	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Sestaci	Conducte de gaze L total - 10 m. l.	PM	19.07.2022	09.30		7,3	7,3	0	1	1	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.

Șoldănești	s.Cotuijenii-Mari	Conducte de gaze L total - 2122 m. l.	PJ	20.07.2022	08.30		7,5	7,5	30	0	30	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Oliscani	Conducte de gaze L total - 1958 m. l.	PJ	21.07.2022	08.30		8,3	8,3	48	0	48	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Samascani	Conducte de gaze L total - 576 m. l.	PJ	22.07.2022	08.30		8,3	8,3	5	0	5	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 569 m. l.	PJ	26.07.2022	09.30		7,3	7,3	9	0	9	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
Șoldănești	or.Soldanesti	PRG nr. 40	PJ	04.08.2022	08.30		8	8	97	0	97	P		S-a efectuat înlocuirea PRG nr.40, și s-a făcut verificarea la etanșietate a gazoductelor.
Șoldănești	or.Soldanesti	PRG nr. 54	PJ	10.08.2022	08.30		8	8	20	0	20	P		S-a efectuat înlocuirea PRG nr.54, și s-a făcut verificarea la etanșietate a gazoductelor.
Șoldănești	or.Soldanesti str Regiei	Conducte de gaze L total - 360 m. l.	PJ	15.08.2022	08.30		8,3	8,3	44	0	44	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Glimjeni	PRG nr. 5	PJ	15.08.2022	08.30		8	8	15	0	15	P		S-a efectuat înlocuirea PRG nr.5, și s-a făcut verificarea la etanșietate a gazoductelor.
Șoldănești	s.Pohoama	Conducte de gaze L total - 9160 m. l.	PJ	15.08.2022	08.30		8,1	8,1	39	1	40	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
Șoldănești	or.Soldanesti str la 31 August	Conducte de gaze L total - 220 m. l.	PJ	17.08.2022	08.30		8,3	8,3	26	0	26	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Mihuleni	Conducte de gaze L total - 2295 m. l.	PJ	18.08.2022	08.30		8,3	8,3	41	0	41	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
Șoldănești	or.Șoldănești	PRG nr. 56	PJ	22.08.2022	08.30		8	8	32	1	33	P		S-a efectuat înlocuirea PRG nr.56, și s-a făcut verificarea la etanșietate a gazoductelor.
Șoldănești	or.Șoldănești	PRG nr. 68	PJ	12.09.2022	08.30		8	8	3	0	3	P		S-a efectuat înlocuirea PRG nr.68, și s-a făcut verificarea la etanșietate a gazoductelor.
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 3010 m. l.	PM PJ	14.09.2022	09.30		7,3	7,3	35	3	38	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Sipca	Conducte de gaze L total - 3712 m. l.	PJ	21.09.2022	08.30		8,3	8,3	89	1	90	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Mihuleni	Conducte de gaze L total - 9217 m. l.	PJ PJ	22.09.2022	08.30		32,3	32,3	240	1	241	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
Telenești	s.Bogzâști	s.Bogzâști	PM, PJ	26.07.2022	08.00		24	24	63	1	64	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
Telenești	s.Bogzâști	s.Bogzâști	PJ	30.08.2022	16.10		4,1	4,1	64	0	64	N	AT	S-a deteriorat gazoductul de presiune joasă de persoane terțe, s-a reparat tronsonul deteriorat al gazoductului.
Telenești	sat. Mândrești	sat. Mândrești	PJ, PM, PJ	06.07.2022	8.30		72	72	451	6	457	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Inești	sat. Inești PRG №14	PJ	12.09.2022	9.00		8	8	5	0	5	P		Reamplasarea PRG conform Planului de reparație a capitală
Telenești	sat. Țânțăreni	sat. Țânțăreni	PM, PJ	22.08.2022	8.00		48	48	183	1	184	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Zahareuca	sat. Zahareuca	PM, PJ	08.08.2022	8.00		24	24	47	2	49	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Codrul - Nou	sat. Codrul -Nou	PM, PJ	10.08.2022	8.00		48	48	112	1	113	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	or. Telenești	str. D. Vouit, str. Cogălniceanu, str. Gh. Șova, str. Ștefan cel Mare	PJ	26.09.2022	08.00		24	24	53	0	53	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	or. Telenești	, str. P. Rareș PRG №15, PRG №42, PRG №43	PJ	27.09.2022	08.15		48	48	147	0	147	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Chiștelnița	sat. Chiștelnița PRG №3	PJ	19.09.2022	08.15		24	24	63	0	63	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Sărătenii-Vechi	sat. Sărătenii -Vechi PRG №75	PJ	28.09.2022	08.30		8	8	4	0	4	P		Reamplasarea PRG conform Planului de reparație a capitală
Telenești	sat. Sărătenii-Vechi	sat. Sărătenii -Vechi PRG №12	PJ	08.09.2022	08.00		8	8	4	0	4	P		Înlocuirea PRG conform Planului Investițional
Telenești	sat. Sărătenii-Vechi	sat. Sărătenii -Vechi PRG №15, PRG №43	PJ	08.09.2022	08.00		8	8	5	0	5	P		Înlocuirea PRG conform Planului Investițional

Telenești	sat Sărătenii-Vechi	sat Sărătenii -Vechi PRG №55, PRG №81	PJ	08.09.2022	08.00		8	8	4	0	4	P		Înlocuirea PRG conform Planului Investițional
Telenești	sat Chiștelnița	sat Chiștelnița PRG №6	PJ	27.06.2022	08.00		8	8	18	0	18	P		Înlocuirea regulatorului conform Planului Investițional
Telenești	sat. Verejeni	sat Verejeni PRG №3	PJ	21.09.2022	08.30		8	8	11	0	11	P		Înlocuirea regulatorului conform Planului Investițional
Telenești	sat Chiștelnița	sat Chiștelnița PRG №11	PJ	20.09.2022	08.15		8	8	61	0	61	P		Înlocuirea vanelor conform Planului MTO
Telenești	sat Chiștelnița	sat Chiștelnița PRG №14	PJ	20.09.2022	09.00		8	8	3	0	3	P		Înlocuirea vanelor conform Planului MTO
Telenești	sat. Inești	sat Inești PRG №4	PJ	19.09.2022	08.30		8	8	18	0	18	P		Reamplasarea PRG conform Planului de reparație capitală
or. Orhei	s. Camencea	dulapul Nr.9	PM	09.07.2022	16.45		3,3	3,3	12	0	12	N	AT	S-a deteriorat gazoductul de presiune medie de persoane terțe, s-a reparat tronsonul deteriorat al gazoductului și s-a efectuat pornirea repetată a gazelor la consumatori
or. Orhei	str. M. Sadoveanu 26	str. M. Sadoveanu 26	PJ	18.07.2022	9		8	8	72	0	72	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
or. Orhei	s. Berezloji	s. Berezloji	PJ	20.07.2022	9,25		7,3	7,3	90	0	90	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
or. Orhei	str. M. Sadoveanu 24B	str. M. Sadoveanu 24B	PJ	25.07.2022	11		8	8	72	0	72	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
or. Orhei	str. Iachir 29	str. str. Iachir 29	PJ	26.07.2022	10		7,5	7,5	15	0	15	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
or. Orhei	str. M. Sadoveanu 22	scara 1,2	PJ	06.08.2022	9		8	8	80	0	80	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
or. Orhei	str. M. Sadoveanu 22	scara 3	PJ	15.08.2022	9		8	8	40	0	40	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
or. Orhei	str. M. Sadoveanu 22A	str. M. Sadoveanu 22A	PJ	22.08.2022	9		8	8	40	0	40	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
or. Orhei	sat. Peresecina	str. Sportivilor 2	PJ	22.08.2022	21,50		22	22	116	0	116	N	FM	A căzut un copac peste gazoduct de ø 57mm în urma furtunii și ploii torențiale.
or. Orhei	str. M. Sadoveanu 26B	str. M. Sadoveanu 26B	PJ	05.09.2022	10		6	6	30	0	30	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
or. Orhei	str. Vas. Lupu 15	str. Vas. Lupu 15	PJ	10.09.2022	7.50		5	5	15	0	15	N	AT	S-a deteriorat gazoductul de presiune joasă de persoane terțe, s-a reparat tronsonul deteriorat al gazoductului și s-a efectuat pornirea repetată a gazelor la consumatori
Orhei	str. M. Sadoveanu 20/52	str. M. Sadoveanu 20/52	Pj	09.11.2022	23.41		48	48	1		1	N		Intoxicație cu monoxid de carbon
Orhei	s. Peresecina str. Ștefan cel Mare Nr.106 sc 2 coloana 3	s. Peresecina str. Ștefan cel Mare Nr.106 sc 2 coloana 3	Pj	10.11.2022	21.50		12	12	3		3	N		S-a depistat scurgere de gaze la sudură în tubul de protecție
Rezina	or. Rezina, str. Trandafirilor Nr. 6/3 scara 1-2-3-4 str. Trandafirilor Nr. 6/2 scara 2	or. Rezina, str. Trandafirilor Nr. 6/3 scara 1-2-3-4 str. Trandafirilor Nr. 6/2 scara 2	Pj	01.11.2022	09.00		8,10	8,10	85		85	P		Lucrări de schimbarea contoarelor de gaze în scara conform Planului MTO pentru a.2022

Director interimar

Gh. Munteanu

Șef STP

S. Bivol